

Maßnahmenprogramm Sachsen-Anhalt



**Grundwasserkörper**

Grundwasserkörpernummer:

SAL GW 014a

Name Grundwasserkörper:

Merseburger Buntsandsteinplatte

Zustand Menge:

gut

Zustand Chemie:

schlecht

Maßnahmen					
ID	Belastungsschwerpunkt	Maßnahme-Nr.	Kategorie	Maßnahmebez. lt. Katalog	Bemerkung/Konkretisierung Maßnahme
84	Punktquellen	1.2.3.01	Altlastensanierung	Abstromsicherung mit Pump and Treat	ÖGP Leuna
90	Punktquellen	1.2.3.01	Altlastensanierung	Abstromsicherung mit Pump and Treat	ÖGP Buna
93	Punktquellen	1.2.3.02	Altlastensanierung	Abstromsicherung mit Dichtwand	Addinol
86	Punktquellen	1.2.3.04	Altlastensanierung	Quellensanierung/ Quellensicherung	ÖGP Leuna
91	Punktquellen	1.2.3.04	Altlastensanierung	Quellensanierung/ Quellensicherung	ÖGP Buna
87	Punktquellen	1.2.3.05	Altlastensanierung	Wasserhaushaltsschicht/ Abdeckung/ Abdichtung	ÖGP Leuna
96	Punktquellen	1.2.3.07	Altlastensanierung	Monitored Natural Attenuation	Addinol
3026	Punktquellen	1.2.3.02	Altlastensanierung	Abstromsicherung mit Dichtwand	ÖGP Leuna
3027	Punktquellen	1.2.3.05	Altlastensanierung	Wasserhaushaltsschicht/ Abdeckung/ Abdichtung	Deponie HH Schkopau
3028	Punktquellen	1.2.3.04	Altlastensanierung	Quellensanierung/ Quellensicherung	Addinol
3029	Punktquellen	1.2.3.05	Altlastensanierung	Wasserhaushaltsschicht/ Abdeckung/ Abdichtung	Addinol
3229	Diffuse Quellen	2.2.3.02	Sonstige	Ökologischer/ biologischer Landbau	
3278	Diffuse Quellen	2.2.3.24	Sonstige	Extensive Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen	
3381	Diffuse Quellen	2.2.3.04	Sonstige	Vielfältige Kulturen im Ackerbau	
3429	Diffuse Quellen	2.2.3.08	Sonstige	Konservierende Bodenbearbeitung periodisch	