

**Überwachungsbericht für  
immissionsschutzrechtlich besonders  
umweltrelevante Anlagen gemäß  
§ 52a Abs. 5 BImSchG**



Landesamt für  
Geologie und Bergwesen

**Daten Betreiber**

<b>Betreiber</b>	CIECH Soda Deutschland GmbH & Co. KG
<b>Verwaltungsadresse des Betreibers</b>	An der Löderburger Bahn 4a 39418 Staßfurt

**Daten Anlage**

Anlagenbezeichnung	Dickstoffversatzanlage Staßfurt
Anlagenadresse (Standort)	Triftweg 39418 Staßfurt
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	5.1.c), 5.5.
Nr. Anhang 1 der 4. BImSchV	8.11.1.1, 8.12.1.1
Überwachungsintervall	aller drei Jahre

**Daten Behörde**

zuständige Behörde	Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt
Kontakt	An der Fliederwegkaserne 13 06130 Halle (Saale) E-Mail: poststelle.lagb@sachsen-anhalt.de

**Daten Vor-Ort-Besichtigung:**

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	6. Dezember 2023
Grund der Besichtigung	<input checked="" type="checkbox"/> Regelüberwachung <input type="checkbox"/> Anlassüberwachung

**Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und weitere Maßnahmen:**

Ohne Beanstandungen

Mängel:

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Beschreibung des Mangels</b>	<b>Veranlasste Maßnahme</b>
1.		
2.		